

## KIINTEISTÖLOMAKE

Kylä	Onkkaala	Kiinteistötunnus	635-424-7-177
Kunta	Pälkäne	Alue	
Osoite	Pälkänevedentie 25	Peruskartta	2141 04
Aluetyyppi	Haja-asutusalue	Itäkoordinaatit	2515760 KKJ
Kohdetyyppi	maatila	Pohjoiskoordinaatit	6802680 KKJ
Hist. tilatyyppi	Lohkotila/palstatila	Rakennusten lkm	5
Nykyinen tilatyyppi	tila	Inventoitu	

**Kuvaus**

Entinen pientila sijaitsee Roholan alueen eteläosassa Pälkänevedentien varrella. Rakennukset sijaitsevat melko vapaasti kaakkoon viettävässä rinteessä. Pihapiirissä on seuraavanlaisia rakennuksia:

1. Vanha päärakennus 1920-luvun alusta. Jyrkkä tiilikatto ja katonlapeella kattolyhty. Suorakaiteen muotoinen hirsirunko on peiterimalaudoitettu ja keltaiseksi maalattu. Alareunaa kiertää kapea helmalista. Ikkunat ovat kuusi- ja yhdeksänruutuisia, listat ovat valkoiset.
2. Aitta. Onkkaalan kylästä Vuorisen tilalta siirretty entinen vilja-aitta, 1800-luvun alusta tai vanhempi. Pistolattia ja pärekaton päälle tehty sementtitiilikatto.
3. Aitta 1920-luvulta. Pärekaton päälle tehty sementtitiilikatto.
4. Sauna. Vanhan päärakennuksen ikäinen. Sisällä muurattu, kertalämmitteinen kiuas.
5. Uusi päärakennus n. 2010.

**Historia**

Kotikontu muodostettiin vuonna 2003 Kotikorven tilasta, joka lohkottiin 1923 aikanaan Raukolaan kuuluneista maista. Ennen nykyistä valtatieä ja Pälkänevedentietä tilalle kuljettiin entiseltä Luopioistentieltä Yli-Hiissan kohdalta. Tilaan kuului tuolloin tilakeskuksen yhteydessä oleva pitkä kaistale peltoa kaakkoon päin.

Tilalla on asunut kulkukauppias Juho Kuusinen vaimonsa Edlan ja ottotyttärensä kanssa. Tyttären mies Lempinen remontoi päärakennuksen 1950-luvulla, jolloin talo katettiin tiilillä pärekaton päälle. Samalla rakennus lienee vuorattu. Tila oli vapaa-ajan käytössä pitkään 1970-luvulta lähtien. Tilalta on purettu 1800-luvun lato sekä vanha navetta.

**Ympäristö ja pihapiiri**

Tilaan kuuluu kallioinen, havupuuvaltainen pieni mäki. Etelässä rajana on Pälkänevedentie ja pohjoisessa Hiissantie. Pihatie kulkee suoraan tilan rajalla, jossa sitä reunustaa koivurivi. Eteläosa tilasta on tasaista, entistä peltoa. Pihalla kasvaa mm. omenapuita. Uusi päärakennus sijaitsee mäen päällä.

Viereiseltä tilalta on kaadettu puustoa. Talviaikaan vanha päärakennus näkyy kauas tummaa metsikköä vasten.

Kaava ei ole pvm

Suojelu ei ole

Kirjalliset lähteet Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto, toimitusasiakirjat ja isojaon sekä isojaon täydennyksen kartat. Pitäjänkartta 1842 ja peruskartta 1956. Kunnan kiinteistörekisteri.

## KIINTEISTÖLOMAKE

Suulliset lähteet Lassi Hintikka.

## Kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushist.	Arkkitehtoninen, rakennusperinteinen
Historiallinen	-
Ympäristöarvo	-

Arvojen perustelu Rakennushistoriallinen arvo:  
Vanha päärakennus on säilyttänyt hyvin rakennusaikansa arkkitehtonisen ilmeen: kattomuodon, ulkoverhouksen ja ikkunoiden puitejaon.  
Aitat ja sauna edustavat perinteistä maanviljelysrakentamista.

Lisätietoja, toimenpidesuosit. Päärakennuksen 1920-luvun ilme tulisi säilyttää. Aittojen kunnostuksessa tulee käyttää perinteisiä materiaaleja ja säilyttää alkuperäisiä rakennusosia mahdollisuuksien mukaan.

Liitteet	Asemapiirros ja valokuvat
Valokuvat	CD 1/2013
Inventoija/Tallentaja	24.4.2013 Eija Teivas / Huura Oy

## KIINTEISTÖLOMAKE

	
<p>635-424-7-177 Kotikontu näkymä huoltoaseman pihalta 2013</p>	<p>635-424-7-177 Kotikontu päärakennus 1 etelästä 2013</p>
	
<p>635-424-7-177 Kotikontu päärakennus 1 lännestä 2013</p>	